

Viistelintojen käsittely ja asentaminen

Varastointi

Listat varastoidaan mieluiten sisätiloissa tasaisella alustalla.

Listat on ehdottomasti suojattava UV-säteiltä, auringonpaiste aiheuttaa haurastumista.

Mikäli säilytys tapahtuu alle 15 °C lämpötilassa, listat on tuotava sisälämpötilaan vähintään vuorokausi ennen asentamista, sillä listojen iskunkestävyys heikkenee voimakkaasti alhaisissa lämpötiloissa.

Katkaisu

Lista katkaistaan pienihampaisella sahalla (rautasaha), leikkurilla tai pyörösahalla. Pyörösahalla katkaistaessa tulee käytössä olla pienihampainen terä ja negatiivinen rintakulma (ns. päästöterä) sekä korkeat kierrokset.

Kiinnitys

Listat kiinnitetään joko nauloilla tai hakasilla.

Kiinnityslämpötilan tulisi olla vähintään 16 °C.

Käsin naulattaessa naulan maksimipituus tulisi olla 25 mm, kanta 2–3 mm.

Hakasnaulainta käytettäessä on huomioitava seuraavaa:

1. Hakasnaulaimen iskurin pitäisi olla niin säädetty, että se ei lyö listaan eikä hakanen tunkeudu listan sisään, muutoin lista saattaa haljeta.
2. Hakasen leveys pitäisi olla vähintään 6 mm ja pituus enintään 16 mm.

Valmistajan laaduntarkastus

Listat testataan hakasnaulaimella (Senco SLS20-L) ja hakasella, jonka leveys on 6,4 mm ja pituus 16 mm.

Testejä tehdään jokaisesta valmistuserästä.